



31.1027

„USB-BATT“ BATTERIEMODUL FÜR PC THERMOMETER
 Batteriemodul zur Temperaturoaufzeichnung ohne PC, mit
 Netzadapter und 3 m Kabel
 123 x 72 x 37 MM, 500 G, EK

„USB-BATT“ BATTERY MODULE FOR PC THERMOMETER
 Battery module for temperature recording without PC, with power
 adapter and 3 m cable

MODULE DE BATTERIE «USB-BATT» POUR THERMOMETRE PC
 Module de batterie pour enregistrer des températures
 sans PC, avec adapteur secteur et câble 3 m



VIA SMS ►
ALARM
 VIA EMAIL ►



31.1026

„USB-TEMP“ PC THERMOMETER
 Temperatursensor zum Anschluß an einen PC via
 USB-Schnittstelle, Kabellänge 2 m., Sensor im schwarzen
 Aluminiumgehäuse, Messbereich -20..+80°C, Genauigkeit
 ± 0,5°C (kalibrierfähig), Auflösung besser 0,01°C

- Superleichte Installation per CD / Thermometer einfach
 über USB-Schnittstelle einstecken
- Bis zu 127 Sensoren an einem PC über USB-Hub anschließbar
- Netzwerkfähig (Anzeige an anderem PC)
- Optionales Batteriemodul (Temperaturoaufzeichnung
 ohne PC)
- 4.000 Messwertespeicher integriert
- Automatische Sicherung der Messwerte
- Datei-Export (für Excel...)
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Alarmierung per email, SMS, Alarmton...
- Programmschnittstelle (DLL und ActiveX) zur Integration
 eigenen Applikationen
- Funktioniert ohne spezielle Treiber unter Windows® 98,
 Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows® 2000,
 Windows® XP und Window® .NET.
- Einsatz unter Linux möglich

40 x 25 x 15 MM, 70 G, EK

„USB-TEMP“ PC THERMOMETER
 Temperature sensor for connecting to a PC via the USB interface,
 cable length 2 metres, sensor in black aluminium housing, measuring
 range -20 to +80°C, tolerance ±0.5°C (can be calibrated), resolution
 better than 0.01°C

- Very easy installation with CD-ROM. Just connect the thermometer
 to the USB interface.
- Up to 127 sensors can be connected to one PC via the USB hub.
- Network capable (display on a different PC).
- Optional battery module (temperature recording without PC)
- Integrated memory for 4000 measured values.
- Automatic saving of the measured values.
- File export (for Excel...).
- Housing protected against splashing water.
- Alarm by Email, SMS, acoustic alarm...
- Programming interface (DLL and ActiveX) for integrating own
 applications.
- Functions under Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows® ME,
 Windows® 2000, Windows® XP and Window® NET without special
 drivers.
- Operation under Linux is possible.

«USB-TEMP» THERMOMETRE DE PC
 Détecteur de température à raccorder à un PC par port USB,
 longueur de câble 2m, détecteur placé dans un boîtier en aluminium
 noir, étendue de mesure -20..+80°C, précision ±0,5°C (apte au calibrage),
 meilleure résolution 0,01°C

- Installation super facile grâce au CD / placer simplement le ther-
 momètre sur le port USB
- Jusqu'à 127 détecteurs peuvent être raccordés à un PC par course USB
 Peut être raccordé au réseau (affichage sur un autre PC)
- Module de batterie en option (enregistrement des températures
 sans PC)
- 4.000 mémoires de valeurs mesurées intégrées
- Sauvegarde automatique des valeurs mesurées
- Exportation de fichiers (pour Excel...)
- Boîtier protégé contre les projections d'eau
- Alarme par email, SMS, signal d'alarme...
- Interface de programme (DLL et ActiveX) pour intégration aux prop-
 res applications
- Fonctionne sans driver spécial sous Windows® 98, Windows® 98 SE,
 Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP et Window® .NET.
- Utilisation sous Linux possible

